



MX-OPT-AP2
Aufputzmontage-Set

MX-OPT-UP1
Unterputzmontage-Set

MxIOBoard-IC
für Schaltein-/ausgänge

- Mx6-Systemplattform mit H.264-Unterstützung
- Serienmäßig mit MxAnalytics Videoanalyse-Tools
- Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (SDXC, SDHC eingebaut)
- Variante mit Audio-Paket (Mikrofon und Lautsprecher) verfügbar
- Sensoren für Temperatur und Erschütterung (*) integriert

Kompakte Hemispheric-Kamera für den Innenbereich

MOBOTIX 6MP-Kamera für den diskreten Einsatz im Innenbereich, als Tag- oder Nachtvariante und mit den Objektiven MX-B016 (Hemispheric) oder MX-B036 (103°) erhältlich.

Weitere Informationen:
www.mobotix.com > Produkte > Indoor-Kameras > i26


Mx-i26A
32.853-002_DE_09/2017

Lieferumfang i26



Position	Anzahl	Bezeichnung
1.1	1	Gehäuse (montiert)
1.2	1	Rückwand (montiert)
1.3	1	Hauptplatine mit Objektiv MX-B016 oder MX-B036 (montiert)
1.4	2	Bajonettverschluss, blau (montiert)
1.5	1	USB-Stopfen, blau (montiert)
1.6	1	Ethernet-Stopfen, blau (montiert)
1.7	1	Ethernet-Patchkabel 50 cm, schwarz
1.8	1	Wanddichtung
1.9	2	Schraubenstopfen, weiß
1.10	2	Unterlegscheibe Ø 4,3 mm, Edelstahl
1.11	2	Holzschraube 4x40 mm, Edelstahl
1.12	2	Dübel S6
1.13	1	MicroSD-Karte (SDHC montiert, SDXC unterstützt)
1.14	1	Inbusschlüssel 2,5 mm

Lieferumfang i26 Unterputzmontage-Set (Zubehör)



Position	Anzahl	Bezeichnung
2.1	1	Halteplatte, Edelstahl
2.2	1	Hohlwanddose
2.3	2	Inbusschraube M4x8 mm, Edelstahl
2.4	2	Unterlegscheibe Ø 4,3 mm, Edelstahl

Lieferumfang i26 Aufputzmontage-Set (Zubehör)



Position	Anzahl	Bezeichnung
3.1	1	Aufputzmontage-Set
3.2	2	Holzschraube 4x70 mm, Edelstahl

Anschluss und Inbetriebnahme der i26



Weitere Informationen zur **Montage** und zum **Anschluss** der i26 finden Sie im **Q25-Kamerahandbuch** (PDF verfügbar auf www.mobotix.com > **Support** > **Betriebsanleitungen**).

Bitte beachten Sie das geänderte Verfahren zum Auswählen spezieller Startoptionen der Kamera (siehe «*Startoptionen der i26*») und dass die Kamera nur noch über einen Taster verfügt. Die weitere **Inbetriebnahme** der i26 erfolgt wie im **Q25-Kamerahandbuch** in Kapitel 3, «*Inbetriebnahme der Kamera*», aufgeführt.

Zur Betätigung des Tasters verwenden Sie einen geeigneten Gegenstand (z. B. eine aufgebogene Büroklammer).

SD-Karte einsetzen/tauschen

Bei allen Kameramodellen kann die eingebaute MicroSD-Karte (SDXC) zur Speicherung von Videodaten verwendet werden. Verfahren Sie wie in der folgenden Anleitung gezeigt, um die MicroSD-Karte gegen eine andere auszutauschen. Empfehlungen für zuverlässige SD-Karten finden Sie auf der MOBOTIX Website www.mobotix.com > **Support** > **MxMediathek** > **Planung** im Dokument *MicroSD-Karten-Whitelist für MOBOTIX-Kameras*. Ist die Kamera bereits montiert, verfahren Sie, wie im Abschnitt «*Demontieren der Kamera*» beschrieben.

Achtung: Zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Aufladung sollten Sie vor dem Öffnen des Gehäuses einen Erdungspunkt (z. B. den nicht lackierten Teil eines Computergehäuses) berühren, um vorhandene statische Elektrizität abzuleiten.


1. Kabel auf der Rückseite entfernen

Lösen Sie den blauen Bajonettverschluss und entfernen Sie das schwarze Ethernet-Kabel. Ist ein USB-Kabel angeschlossen, entfernen Sie dieses Kabel auf die gleiche Weise. Legen Sie die Wanddichtung der Kamera beiseite.



4. SD-Karte entnehmen/einsetzen

Ist bereits eine MicroSD-Karte installiert, drücken Sie vorsichtig mit einem Finger in Pfeilrichtung, bis ein **Klicken** zu hören ist und lassen wieder los. Die Karte steht jetzt etwas weiter heraus und lässt sich entnehmen. Setzen Sie die neue MicroSD-Karte ein und drücken Sie diese vorsichtig mit einem Finger in Pfeilrichtung, bis erneut ein **Klicken** zu hören ist.




2. Rückseite abnehmen

Stecken Sie einen geeigneten Gegenstand wie gezeigt in das Loch oben in der Rückwand, bis Sie Widerstand spüren. Drücken Sie **vorsichtig** in Richtung des blauen Pfeils, um die Rückwand zu entriegeln. Bei Verwendung eines Schlitzschraubendrehers genügt es, diesen zu drehen.



5. Hauptplatine einsetzen

Führen Sie das Objektiv wie gezeigt in das Gehäuse ein. **Vorsicht:** Achten Sie bei installiertem Audiopaket darauf, dass das Lautsprecherkabel nicht beschädigt wird. Legen Sie die Daumen auf die beiden unteren Schrauben der Platine (rote Kreise) und drücken Sie die Platine vorsichtig in ihren Sitz, bis sie hörbar einrastet.




Ziehen Sie die Rückwand oben vorsichtig etwas nach hinten **1** und heben Sie die Rückwand nach hinten und oben heraus **2**.



3. Hauptplatine entnehmen

Drücken Sie den Rasthaken unterhalb der Platine (roter Pfeil) **vorsichtig** nach unten, um die Hauptplatine zu entriegeln.



6. Rückseite einsetzen

Rückwand unten zuerst einsetzen **1**, dann oben zuklappen und eindrücken, bis sie oben hörbar einrastet **2**.



Drücken Sie die Hauptplatine mit leichtem Druck auf den Objektivträger nach hinten aus dem Gehäuse heraus (15° Neigung der Hauptplatine beachten).



7. Kabel wieder einstecken


Drücken Sie die Wanddichtung so auf die Rückseite der i26, dass die Dichtung überall plan aufliegt. Die beschriftete Seite der Dichtung zeigt dabei zur Kamera.



Stecken Sie das Ethernet- und ggf. das USB-Kabel wieder ein und sichern Sie die Stecker durch Anbringen der entsprechenden Bajonettverschlüsse.

MxIOBoard-IC installieren

Bei der i26 kann das als Zubehör erhältliche MxIOBoard-IC verwendet werden, um über die Schaltein- und -ausgänge externe Sensoren abzufragen und andere Geräte zu schalten.



1. MxIOBoard-IC einsetzen

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Rückseite der Kamera, der die Buchse und das Innere der Kamera vor Verunreinigung schützt (roter Pfeil in der Abbildung rechts).




2. Verbindungsleitungen anschließen

Schließen Sie die Verbindungsleitungen wie in der Klemmenbelegung gezeigt an.

Klemmenbelegung				
Die MxBus-Funktionalität ist erst mit einer späteren Hardware-Version der Kamera nutzbar.				
MX- MX+ Out1 A Out1 B/GND Out1 12V Out2 A Out2 B/GND Out2 12V IN1 - IN1 + IN2 - IN2 +	Ausgang 1 A	Relais potenzialfrei	-	Ausgänge
	Ausgang 1 B/GND	-	Ausgang 1 12 V	
	Ausgang 1 12 V	-	-	
	Ausgang 2 A	Relais potenzialfrei	-	
	Ausgang 2 B/GND	-	Ausgang 2 12 V	Eingänge
	Ausgang 2 12 V	-	-	
Eingang 1 -				
Eingang 1 +				
Eingang 2 -				
Eingang 2 +				

Montage ohne Unterputzmontage-Set

Verwenden Sie hierfür die Bohrschablone auf der Rückseite. Zeichnen Sie die Dübel- bzw. Schraubenlöcher (blau) und die Aussparung für die Kabeldurchführung (rot) an. Bohren Sie ggf. die Dübellöcher, stecken die Dübel ein und schneiden Sie die Aussparung für die Kabeldurchführung aus. Führen Sie dann das Ethernet-Kabel und evtl. weitere anzuschließende Kabel aus der Aussparung heraus.



1. Wanddichtung auf i26 aufsetzen

Drücken Sie die Wanddichtung so auf die Rückseite der i26, dass die Dichtung überall plan aufliegt. Die beschriftete Seite der Dichtung zeigt dabei zur Kamera.



3. i26 montieren

Drücken Sie die Kamera mit der Wanddichtung so an die Wand, dass die Schraubenlöcher über den Bohrungen/Dübeln liegen. Bringen Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben an und ziehen Sie diese vorsichtig fest.



2. Kabel anschließen

Stecken Sie die Kabel in die vorgesehenen Buchsen und bringen Sie die entsprechenden Bajonettverschlüsse an. Schließen Sie die Verbindungsleitungen des MxIOBoard-ICs an



4. Schraubenstopfen eindrücken

Verschließen Sie die Schraubenlöcher mit den mitgelieferten Schraubenstopfen. Achten Sie dabei darauf, dass die Stopfen in die Führungsnuten greifen.

